











Технические характеристики электроинструмента

Электродрель-миксер		BM-720 M	BM-1050 M
Код электро- инструмента	[127 В ~50/60 Гц] [230 В ~50/60 Гц]	131749 121740	131756 121757
Номинальная мощность	[Bm]	720	1050
Выходная мощность	[Bm]	360	590
Сила тока при напряжении	127 B [A] 230 B [A]	6.00 3.50	9.00 4.90
Число оборотов холостого хода	[мин ⁻¹]	550	550
Диапазон зажима сверлильного патрона	[мм] [дюймы]	1,5-13 1/16"-33/64"	1,5-13 1/16"-33/64"
Резьба сверлильного патрона		1/2"x20 UNF	1/2"x20 UNF

Максимальный диаметр сверления:

- дерево	[мм] [дюймы]	40 1-37/64"	40 1-37/64"
- сталь	[мм] [дюймы]	13 33/64"	13 33/64"
Bec	[кг] [фунты]	2,70 5.95	3,30 7.20
Класс безопасности		□ / II	□ / <i>II</i>
Звуковое давление	[dB(A)]	97,00	87,00
Акустическая мощность	[dB(A)]	107,00	98,00
Вибрация	[M/C²]	11,5	12,9

DWT с наилучшими пожеланиями!

Уважаемый Клиент!

DWT - это широкий спектр электроинструмента. Качество и доступные цены решение многих задач при ремонтных и строительных работах в домашнем хозяйстве и на производстве. Надеемся, что Вы долгие годы будете с радостью использовать наш электроинструмент. Дополнительную информацию о наших электроинстру-ментах, а также сервисных услугах Вы найдете на странице в Интернете: www.dwt-pt.com.

Команда **DWT**.

Элементы устройства электроинструмента

- 1 Зубчатовенцовый сверлильный патрон *
- 2 Дополнительная ручка *
- Дополнительная задняя ручка *
- 4 Включатель / Выключатель (с функцией реверса)
- Фиксатор включателя / выключателя
- 6 Вентиляционные отверстия
- Барашковый винт
- Зажимной ключ *
- 9 Резьбовое отверстие
- 10 Сверло по металлу
- 11 Сверла по дереву
- 12 Myфma *
- 13 Мешалка (с резьбой) * 14 Мешалка
- **15** Ruhm³
- **16** Заглушка *

Перечисленные, а также изображенные принадлежности, частично не входят в комплект поставки.

Рекомендуемые принадлежности DWT

Рекомендуемые принадлежности **DWT** вы можете найти на странице номер 60-68 в инструкции. Широкий выбор принадлежностей поможет вам эффективно выполнить необходимые виды работ.

Назначение электроинструмента DWT

Электродрели-миксеры предназначены для перемешивания порошкообразных строительных материалов, таких как известь, цемент, смеси для штукатурки, не содержащих растворителя красок, лаков и подобных материалов, также сверления в стали, дереве, керамике.

В результате применения дополнительных принадлежностей и приспособлений, область применения электроинструмента расширяется.

Указания по технике безопасности

- Избегайте остановки двигателя электроинструмента под нагрузкой.
- Во время работы сохраняйте устойчивую позу, держите электроинструмент двумя руками.
- Если электроинструмент упадёт в перемешиваемую массу, то немедленно отключите вилку сети от штепсельной розетки и предоставьте электроинструмент в сервисный центр. Проникшая в инструмент перемешиваемая масса может привести к повреждениям и поражению электрическим током.
- Не обрабатывайте взрывоопасные материалы (например, легко-воспламеняющиеся растворители).

- Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста. Асбест считается канцерогеном.
- Примите меры защиты, если во время работы возможно возникновение вредной для здоровья, горючей или взрывоопасной пыли.
- Дожидайтесь полной остановки электроинструмента и только после этого выпускайте его из рук.
- Запрещается удалять стружку, при включенном двигателе электроинструмента.
- При работе, следите за положением токоведущего кабеля (он всегда должен находиться позади электроинструмента). Не допускайте обматывания им ног или рук.
- Используйте только острые, не имеющие дефектов сверла - это облегчит работу электроинструментом.
- При работе не оказывайте чрезмерного давления на электроинструмент это может привести к заклиниванию сверла, и перегрузке двигателя
- Не допускайте заклинивания свёрл в обрабатываемом материале. В случае, если это произошло, не пытайтесь высвободить их с помощью двигателя электроинструмента Это может привести к выходу его из строя.
- Запрещается выбивать сверла, застрявшие в обрабатываемом материале, при помощи молотка или других предметов отколовшиеся частицы металла могут нанести повреждения, как работающему, так и находящимся вблизи людям.
- Не допускайте перегрева электроинструмента при длительном использовании.

Монтаж и регулировка элементов электроинструмента

Перед проведением всех процедур электроинструмент обязательно отключить от сети



Не затягивайте слишком сильно крепежные элементы, чтобы не повредить их резьбу.

^{*}Принадлежности

Дополнительная ручка (см. рис. 3)

- Выкрутите дополнительную ручку 2 как показано на рисунке 3.
- Извлеките заглушку 16, и вкрутите дополнительную ручку 2 в резьбовое отверстие.
- Установите заглушку 16 в освободившееся резьбовое отверстие.

Дополнительная задняя ручка

Дополнительная задняя ручка 3 облегчает выполнение работ и улучшает контроль над инструментом

IBM-720 M1

• Установите дополнительную заднюю ручку 3 в необходимое положение, как показано на рисунке 4.

[BM-1050 M]

- Ослабьте барашковый винт 7 как показано на рисунке 6.
- Установите дополнительную заднюю ручку 3 в необходимое положение (дополнительная ручка может быть установлена в четырёх положениях).
- Закрутите барашковый винт 7.

Установка/замена принадлежностей



При длительном использовании сверло может сильно нагреться - извлекайте его. надев перчатки.

Зубчатовенцовый сверлильный патрон (см. puc. 7)

- Ослабьте зажим кулачков при помощи зажимного ключа 8, после чего вращайте рукой гильзу сверлильного патрона 1 в направлении, противоположном вращению кулачки не разойдутся на расстояние позволяющее установить / заменить принадлежность.
- Установите/замените принадлежность. Вращайте рукой гильзу сверлильного патрона 1 в направлении вращения часовой стрелки, чтобы зафиксировать установленную принадлежность. Не допускайте перекоса принадлежности.
- Затяните кулачки сверлильного патрона с помощью зажимного ключа 8, прикладывая к нему одинаковый крутящий момент в каждом из трех отверстий на боковой поверхности патрона.

Монтаж / демонтаж сверлильного патрона (см. рис. 8-9)

- Для монтажа зубчатовенцового сверлильного патрона 1 последовательно произведите операции, показанные на рисунке 8.
- Для демонтажа зубчатовенцового Реверс сверлильного патрона 1 последовательно произведите операции, показанные на рисунке 9.



Внимание: при монтаже / демонтаже сверлильного патрона учитывайте, что винт 15 имеет левую резьбу.

Если планируется использовать электродрель-миксер длительное время в качестве миксера, рекомендуется установить мешалку 13 с резьбовым соединением.

Монтаж / демонтаж мешалки (с резьбой)

- Произведите демонтаж зубчатовенцового сверлильного патрона 1, как описано выше.
- При помощи рожкового ключа (не входит в комплект поставки) накрутите муфту 12 на шпиндель электроинструмента (см. рис. 11).
- Удерживая рожковым ключом (не входит в комплект поставки) муфту 12 вкрутите в нее мешалку 13.
- Для демонтажа мешалки 13 повторите вышеописанные операции в обратной поспедовательности

Ввод в эксплуатацию электроинструмента

Убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на приборном щитке электроинструмента.

Включение / выключение электроинструмента

Кратковременное включение выключение

Вращение вправо (сверление)

Для включения нажмите включатель / выключатель (с функцией реверса) 4 (см. рис 5 F), для выключения - отпустите.

Вращение влево

Для включения нажмите включатель часовой стрелки (см. рис. 7), до тех пор, пока выключатель (с функцией реверса) 4 (см. рис 5 R) . для выключения - отпустите.

[BM-1050 M]

Включение на длительное время / выключение

Вращение вправо

Включение:

Нажмите включатель / выключатель 4 (см. рис 5 F) и зафиксируйте его положение фиксатором включателя / выключателя 5.

Выключение:

Нажмите включатель / выключатель 4 и отпустите.

Конструктивные особенности электроинструмента



Изменяйте направление вращения только после полной остановки двигателя, в противном случае вы можете повредить электроинструмент.

Рекомендации при работе электроинструментом

Перемешивание различных веществ



Не обрабатывайте взрывоопасные вещества (например, легковоспламеняющиеся раствори-

тели) и материалы с температурой возгорания ниже 21° С. Внимательно изучите и соблюдайте инструкции производителя для данного вида . материалов.

- Выбор типа мешалки зависит от типа смешиваемых веществ. Для веществ с низкой вязкостью (дисперсные краски, лаки, герметизирующие компаунды, жидкий цементный раствор) используйте мешалки с левосторонним закручиванием лопастей. Для веществ с высокой вязкостью (готовый раствор для штукатурки, бетон, шпаклёвки, полимерные смолы) используйте мешалки с правосторонним закручиванием лопастей (см. рис. 15).
- Всегда используйте дополнительную ручку 2 - это повышает удобство . выполнения работ и увеличивает степень контроля над электроинструментом.
- При работе зафиксируйте емкость, в которой находится перемешиваемая смесь.
- Перемещайте электроинструмент вверх- вниз, а также по окружности, чтобы добиться наилучшего перемешивания по всему объему смеси (см. рис. 13).
- После окончания работы обязательно вымойте и вытрите мешалку.

Сверление

- При сверлении отверстий в металлах периодически смазывайте сверло (исключая сверление в цветных металлах и их сплавах).
- При сверлении в металле отверстия большого диаметра сначала просверлите отверстие меньшего диаметра, после чего рассверлите его до требуемого диаметра (см. рис. 16).
- *При сверлении отверстий в древесине для* предотвращения расщепления поверхности в месте выхода сверла выполните действия, показанные на рисунке 16.
- Чтобы уменьшить пылеобразование при сверлении отверстий в стенах, примите меры, показанные на рисунке 12.
- При сверлении отверстий в глазурованной керамической плитке для повышения точности центровки сверла и сохранения глазури рекомендуется наклеить на предполагаемый центр отверстия липкую ленту и после этого произвести сверление (см. рис. 14).

Обслуживание / профилактика электроинструмента

Перед проведением всех процедур электроинструмент обязательно отключить от сети.

Чистка электроинструмента

Обязательным условием для долгосрочной и безопасной эксплуатации электроинструмента является содержание его в чистоте. Регулярно продувайте электроинструмент сжатым воздухом через вентиляционные отверстия 6.